

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
учебной работе ОГАПОУ "ТМК
имени Э.В. Денисова"



Смирнова М. П.

2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова" (ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова")

1.2. Адрес объекта : 634050, г.Томск, пр.Ленина, 109

Телефон (382-2) 51-20-22

тел/факс бухгалтерия: (382-2) 51-29-54

Электронная почта: tmkdenisov@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания расположенного по адресу г. Томск пр. Ленина 109, (подвал, 1,2,3, антрессоль- номера на поэтажном плане п001, п010-012,п014-п019,1001,1009,1011-1016,1018-1020,1022-1025,1030,2001-2007,2010-2013,2015,2017-2018,2021,2023-2039,3001-3012,3015-3017,a001-a002, **1311,7 кв.м**

- часть здания, расположенного по адресу г. Томск пр. Ленина 107 (1,2,3,мезонин – номера помещений 1002,1021,1035-1037,1044-1045,2010,2024,3002-3003,3013,3016,3018,3022-3026,3042,3044-3055,мез004,мез007-мез010) **949,3 кв.м**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

1.4. Год постройки здания 1899г, последнего капитального ремонта 2001г

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова" (ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова")

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 634050, г. Томск, пр. Ленина, 109

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент по культуре и туризму Томской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

634069, г. Томск, пр-т Ленина, 111

тел.: (382-2) 71-30-71, факс: (382-2) 51-26-67, e-mail: ila@cct.tomsk.gov.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) -

образование

2.2 Виды оказываемых услуг – Обучение в образовательных учреждениях

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 400 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Общественный транспорт – автобусы 2,3,4,5,7,12,12а,16,17,18,19,22,23,25,26,28,29,30,31,32,52,60,60р,101,131,150,231,405,442,444; троллейбусы 1,2,3,4,6,8

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К), ДУ (О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С,О), ДУ (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, приобретение оборудования
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» декабря 2016г.,
2. Акта обследования объекта: № 1 от «12» декабря 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
учебной работе ОГАПОУ "ТМК
имени Э.В. Денисова"

Смирнова М. П..

«14» 12 2016 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова" (ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова")

1.2. Адрес объекта : 634050, г.Томск, пр.Ленина, 109

Телефон (382-2) 51-20-22

тел/факс бухгалтерия: (382-2) 51-29-54

Электронная почта: tmkdenisov@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания расположенного по адресу г. Томск пр. Ленина 109, (подвал, 1,2,3, антрессоль-номера на поэтажном плане п001, п010-012, п014-п019, 1001, 1009, 1011-1016, 1018-1020, 1022-1025, 1030, 2001-2007, 2010-2013, 2015, 2017-2018, 2021, 2023-2039, 3001-3012, 3015-3017, а001-а002, **1311,7 кв.м**

- часть здания, расположенного по адресу г. Томск пр. Ленина 107 (1,2,3, мезонин – номера помещений 1002, 1021, 1035-1037, 1044-1045, 2010, 2024, 3002-3003, 3013, 3016, 3018, 3022-3026, 3042, 3044-3055, мез004, мез007-мез010) **949,3 кв.м**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

1.4. Год постройки здания 1899г, последнего капитального ремонта 2001г

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова" (ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова")

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 634050, г. Томск, пр. Ленина, 109

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент по культуре и туризму Томской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

634069, г. Томск, пр-т Ленина, 111

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) -

образование

2.2 Виды оказываемых услуг – Обучение в образовательных учреждениях

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 400 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Общественный транспорт – автобусы

2,3,4,5,7,12,12а,16,17,18,19,22,23,25,26,28,29,30,31,32,52,60,60р,101,131,150,231,405,442,444; троллейбусы 1,2,3,4,6,8

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, приобретение оборудования
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
учебной работе ОГАПОУ "ТМК
имени Э.В. Денисова"

Смирнова М. П.

2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 01**

Томская область

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова" (ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова")

1.2. Адрес объекта : 634050, г.Томск, пр.Ленина, 109

Телефон (382-2) 51-20-22

тел/факс бухгалтерия: (382-2) 51-29-54

Электронная почта: tmkdenisov@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания расположенного по адресу г. Томск пр. Ленина 109, (подвал, 1,2,3, антрессоль-номера на поэтажном плане п001, п010-012, п014-п019, 1001, 1009, 1011-1016, 1018-1020, 1022-1025, 1030, 2001-2007, 2010-2013, 2015, 2017-2018, 2021, 2023-2039, 3001-3012, 3015-3017, а001-а002, **1311,7 кв.м**

- часть здания, расположенного по адресу г. Томск пр. Ленина 107 (1,2,3, мезонин – номера помещений 1002, 1021, 1035-1037, 1044-1045, 2010, 2024, 3002-3003, 3013, 3016, 3018, 3022-3026, 3042, 3044-3055, мез004, мез007-мез010) **949,3 кв.м**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

1.4. Год постройки здания 1899г., последнего капитального ремонта 2001г

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 капитального _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова" (ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова")

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 634050, г. Томск, пр. Ленина, 109

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Дополнительная информация образовательные услуги

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Общественный транспорт – автобусы

2,3,4,5,7,12,12а,16,17,18,19,22,23,25,26,28,29,30,31,32,52,60,60р,101,131,150,231,405,442,444;
троллейбусы 1,2,3,4,6,8

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К), ДУ (О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С,О), ДУ (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, приобретение оборудования
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 1 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 1 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 1 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 1 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 1 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 1 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ 32 _____ л.

Свидетельство о государственной регистрации права № 70:21:02000002:2628 на _____ 1 _____ л.
№ 70:21:02000002:2440 на _____ 1 _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы: начальник отдела по общим вопросам Болгова О.Ю.



(Подпись)

Члены рабочей группы:

заместитель директора по научно- методической и творческой работе
Сыпченко В.В.

(Подпись)


бухгалтер Семина С.Р.


(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

член ВОИ Чуржакова Т.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Руководитель экспертного центра СДС «Мир, доступный для всех» ВОИ Кондакова В.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", г. Томск пр. Ленина 109

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует выделенное место парковки для МГН	К,О, Г	По возможности выделить необходимое количество мест, согласно СП 59.13330.2012, установить знак, выполнить разметку по трафарету на асфальтобетонном покрытии	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Территория отсутствует			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) на территорию				

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", г. Томск пр. Ленина 109
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет						
2.4	Дверь (входная)	есть		2,3	Дверной проем центрального входа соответствует нормативу по размеру, но дверь очень тяжелая, тяжело открывается. Отсутствие фиксаторов «Открыто» и «закрыто», отсутствие контрастной маркировки ручки. Отсутствие кнопки вызова. Отсутствие контрастной наклейки на стекле.	К,О,С	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета, возможно оклеить периметр двери контрастной лентой. Установить кнопку вызова по нормативу. По возможности установить автоматическую систему открывания дверей, установить фиксаторы «Открыто» и «закрыто». Наклеить на стекло	Текущий ремонт

							контрастную наклейку.	
2.5	Тамбур	есть		4,5,6	Отсутствуют тактильные средства для слабовидящих перед дверью. Отсутствует контрастная наклейка на стекле.	С	Устройство тактильных средств за 0,6м перед дверным проемом. Наклеить наклейку на стекло	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С)		2-6	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", г. Томск пр. Ленина 109

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		7, 11, 19, 20	Ширина путей движения соответствует нормативным показателям, разворот в холле возможен. Отсутствуют поручни в коридоре. В коридоре присутствует различный перепад уровня пола.	К,О,С	Установить поручни, пандусы в местах перепада высот	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		17, 18, 19, 23, 25	Отсутствие тактильных напольных указателей, отсутствие поручней по нормативу	О,С	Устройство тактильных указателей, устройство поручней по нормативу.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Отсутствует техническая возможность установки лифта, есть необходимость в приобретении специального оборудования	-	Рекомендуется приобретение лестничехода	Приобретение оборудования
3.5	Дверь	есть		16				Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствие зоны безопасности (п. 5.2.27, 5.2.29 СП 59.13330.2012), пути эвакуации соответствуют нормативным разделам	К,С,О,Г	Отсутствие возможности выделить зону безопасности по нормативу,	Технические решения не возможны
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (К), ДУ (О,С)		7,11, 16,17,18,19, 20,23,25	Текущий ремонт, приобретение оборудования

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", г. Томск пр. Ленина 109

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		12- 15, 21, 22	Двери в кабинеты имеют пороги, не соответствующие нормативу. Помещения не оборудованы визуальными, акустическими и тактильными средствами для МГН	К,О,С	Заменить двери или оборудовать приставными мини пандусами. Оборудовать помещение визуальными, акустическими и тактильными средствами	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		8- 10	Вход (дверь) в помещение концертного зала не соответствует нормам СП по наличию порогов. Так же помещения не оборудованы визуальными, акустическими и тактильными средствами для МГН	К,О,С	Заменить двери или оборудовать приставными мини пандусами. Оборудовать помещение визуальными, акустическими и тактильными средствами	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть		24, 26	Гардероб не соответствует по высоте окна приема вещей нормативу (СП)	К,О	Опустить одну секцию до норматива.	Текущий ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-		-	
4.5	Кабина индивидуальног о обслуживания	нет			-		-	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДУ (К), ДЧ-И (О,С,)		8,10,12- 15,21,22,24,26	Текущий ремонт

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", г. Томск пр. Ленина 109
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		27- 32	Дверные проемы (вход, второй проем, кабинка) не соответствуют нормативу. Отсутствует знак- указатель, что туалет приспособлен для маломобильных групп населения. Нет ограждений-поручней на раковине. Отсутствуют откидные поручни (возможно один откидной один стационарный на стене) около унитаза . Нет кнопки вызова. Отсутствуют крюки для костылей. Ручка одного цвета с дверью. Смеситель не подходящий для МГН. Выключатель выше нормативного уровня.	К,О,С	Расширить дверной проем. Демонтировать стену между помещениями туалетной комнаты для расширения пространства и удобства подъезда к раковине на коляске. Расширить до норматива одну кабинку и оборудовать ее согласно СП: установить знак- указатель. установить с одной стороны унитаза поручень откидной, с другой стороны на стене- стационарный. Установить сигнальный звонок. Установить крюки для костылей. Оборудовать раковину поручнями- ограждениями. Заменить смеситель, Заменить входную ручку на контрастную.	Капиталь ный, текущий ремонт

5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)							
	ОБЩИЕ требования к зоне				Туалетная комната не приспособлена для МГН			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ВНД (К), ДУ(О,С)		27-32	Капитальный, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «12» декабря 2016 г.

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте****ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", г. Томск пр. Ленина 109**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствие визуальных средств.	К,О,Г , С	Установить информационный указатель на главном входе, и информационные таблички внутри здания	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет			Нет тактильных направляющих на пути движения во всех зонах. Нет дублирования информационных табличек на языке Брайля.	С	Установить тактильные направляющие.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет тактильных, акустических и информационных систем	К,О,С	Оборудовать необходимыми системами	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт